



АвтоТехЦентр РДЦ

г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.27
Тел.: (4852) 33-17-04
Факс: (4852) 97-08-69

e-mail: 331704@bk.ru
Сайт: <http://rdc76.ru>

Прайс-лист на ремонт дизельной топливной аппаратуры

30.01.2015

Тип ТНВД	Регулировка	Текущий ремонт	Кап.ремонт (новые плунжерные пары ЯЗДА)	Кап.ремонт (восстановленные плунжерные пары)
60	1300	3600	6240	4960
80	1400	3800	7120	5480
607, 605	1700	4000	6640	5360
806, 807	1700	4200	7720	6080
133, 135	1700	6400	10180	9400
173, 175	2000	7700	12740	11700
90, 902	2000	5300	10580	8120
901, 903	2500	5800	11080	8620
421	1900	7700	12260	
17	2000	7700	12740	
441	2700	9600	16440	
185	3000	10100	17660	
136 Евро-3	1900	7600	12880	10900
179 Евро-3	2100	8000	15040	12400
33	1400	3600	6880	5380
323	1900	4900	9040	7120
324	1900	5200	9700	8800
337-40	1600	4200	9720	7360
337-20	1900	5500	11020	8660
773	1300	3500	5500	4980
773-20	1300	3500	6180	4980
УТНМ	1000	2900	3900	3580
Рядные BOSCH	2000	От 6000		

Капитальный ремонт ТНВД включает замену плунжерных пар и уплотнений. Если требуется замена крупных деталей (корпус, кулачковый вал и т.д.) стоимость ремонта увеличивается на стоимость этих деталей (по согласованию с заказчиком).

ФОРСУНКИ	Диагностика	Регулировка	Ремонт
Форс. 26, 261, 50, 171, 33, 273	50	100	от 250 (с распылителем)
Форс. 51, 267, 172, 455, 216, 204	50	150	от 600 (с распылителем)
Форс. 51-21, 267-21			от 700 (с распылителем)
Форс. иномарки	от 50	от 150	от 150 (без з.ч.)
Форс. Common Rail (CR)	300	2000	2900 (без з.ч.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ			
Мойка сильно загрязнённых ТНВД	300-600		
Снятие - установка форсунок	МАЗ 150 руб/шт.	КАМАЗ 100 руб/шт.	
Снятие – установка ТНВД	МАЗ от 3500	КАМАЗ V-обр. от 3000	КАМАЗ BOSCH от 4000
Диагностика ЭСУ двигателя	1000		
Запуск двигателя с ЭСУ (не установленного на автомобиль)	от 2000		
Прошивка блоков управления	от 1500		
Ремонт блоков управления	от 3500		